

ABO – CENTER

V/ Henriksens Elektronik

Rep.tips LightControl2

Fejl	Løsning
Glemmer det indprogrammerede nummer ved strømafbrydelse	EEPROM IC3 defekt
Ingen betjening med fingertouch IR ok	Sølvlag i toppen bliver dårlig. Reparer det eller udskift IR dæksel

ABO - CENTER v/Henriksens Elektronik